

Häufig gestellte Fragen!

Ringheizung 20.29477.000 (2029477000) sieht anders aus

Im Laufe der Jahren hat EGO diese Heizung ein wenig verändert.

Anschlüsse sind anders

Ältere Ringheizungen haben noch abgewinkelte Anschlüsse, die neue Version dieser Heizung hat nur noch gerade Anschlüsse.

Dies stellt aber beim Einbau kein Problem dar, da genug Platz für die Anschlüsse im Gerät ist.

Erdung fehlt

Fa. EGO hat im Laufe der Jahren aufgrund von Materialersparnis, den Anschluss für die Erdung weggelassen.

Da die Heizung durch die Schrauben dann mit dem Gerät geerdet ist, hat dies keinerlei negative Auswirkungen.

Das Erdungskabel sollte innerhalb des Gerätes sollte abisoliert werden und so kurz gehalten werden, damit es nicht mal in den Lüfter kommt.